

附件2

2017年第三批次废弃电器电子产品规范拆解处理技术复核扣减原因公示表

序号	省别	企业名称	废电器种类	企业申报拆解量(台)	省级审核拆解量(台)	拟确认规范拆解量(台)	部级技术复核扣减量(台)	部级技术复核扣减原因
1	吉林	吉林省三合废弃电器电子产品回收处置有限公司	电视机-1	1556	1552	1552	0	一、现场抽查发现空调、电脑主机、洗衣机-2视频点数差异,依据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2015年版)》(以下简称《审核指南》)“三、(二)”的有关要求,按3.97%比例扣减64台空调拆解数量,按0.58%比例扣减4台/套空调拆解数量,按0.77%比例扣减330台洗衣机-2拆解数量。 二、现场抽查发现1台电冰箱消耗臭氧层制冷剂回收不彻底、冒白烟,依据《审核指南》附3“二、(一)”的有关要求,按0.25%比例扣减48台电冰箱拆解数量。
			电视机-2	27826	27825	27825	0	
			冰箱	19334	19334	19286	48	
			洗衣机-1	6736	6736	6736	0	
			洗衣机-2	42801	42801	42471	330	
			空调	1607	1607	1543	64	
			电脑	35956	35911	35907	4	
			小计	135816	135766	135320	446	
2	上海	森蓝环保(上海)有限公司	电视机-1	148316	144421	139248	5173	一、2016年第1季度现场抽查发现:1号线5号、6号工位电脑主机视频点位部分时段拆解处理情况被遮挡,依据《审核指南》附3“一(四)”的有关要求,分别按10.22%比例扣减280台/套和按13.04%比例扣减357台/套电脑拆解数量。 二、2016年第2季度现场抽查发现: 1.2号拆解线15台空调制冷剂回收不彻底,有冒白烟现象,依据《审核指南》附3“二(一)”的有关要求,按8.84%比例扣减526台空调拆解数量。 2.1号线5号工位部分时段存在电视机-1视频点位拆解处理情况被遮挡,依据《审核指南》附3“一(四)”的有关要求,按7.92%比例扣减2378台电视机-1拆解数量。 3.1号线6号工位部分时段电视机-1和电视机-2视频点位拆解处理情况被遮挡,依据《审核指南》附3“一(四)”的有关要求,按9.31%比例扣减2795台电视机-1拆解数量,按12.03%比例扣减2774台电视机-2拆解数量。
			电视机-2	130253	125611	122837	2774	
			冰箱	26314	24123	24123	0	
			洗衣机-1	21260	21260	21260	0	
			洗衣机-2	18740	18611	18611	0	
			空调	43900	42644	42118	526	
			电脑	75412	70208	69571	637	
			小计	464195	446878	437768	9110	

3	上海	鑫广再生资源(上海)有限公司	电视机-1	115322	115322	112896	2426	<p>一、2016年第2季度现场抽查发现：个别工位部分时段视频点位电视机-1拆解处理情况模糊不清，依据《审核指南》“一（四）”的有关要求，按7.19%比例扣减2426台电视机-1拆解数量。</p> <p>二、2016年第3季度部分时段现场抽查发现：个别工位部分时段视频点位电视机-2和电脑拆解处理情况模糊不清，依据《审核指南》“一（四）”的有关要求，分别按8.07%比例扣减461台电视机-2拆解数量，按6.54%比例扣减481台/套电脑拆解数量。</p> <p>三、2016年第4季度现场抽查发现：3台空调制冷剂回收不彻底，冒白烟的情况，依据《审核指南》附3“二（一）”的有关要求，按5.26%比例扣减6台空调拆解数量。</p>
			电视机-2	97987	97987	97526	461	
			冰箱	1179	1179	1179	0	
			洗衣机-1	12142	12142	12142	0	
			洗衣机-2	27849	27849	27849	0	
			空调	110	110	104	6	
			电脑	61836	61836	61355	481	
			小计	316425	316425	313051	3374	
4	湖北	湖北东江环保有限公司	电视机-1	160852	160852	159810	1042	<p>一、现场抽查发现电视机拆解线切割2号工位存在部分时段丢失视频现象，依据《审核指南》附3“一（四）”的有关要求，扣减该工位相应无视频时段内全部电视机拆解处理量1168台（电视机-1类1042台、电视机-2类126台）。</p> <p>二、现场抽查发现液晶拆解线视频点位10号工位存在液晶显示器拆解处理情况被遮挡的情况，依据《审核指南》附3“一（四）”有关要求，扣减该工位拆解处理情况被遮挡时段电脑全部拆解处理量257台/套。</p> <p>三、现场抽查发现23台空调制冷剂存在未回收和泄漏的现象，依据《审核指南》附3“二（一）”的有关要求，按6.05%比例扣减512台空调拆解数量。</p> <p>四、现场抽查发现4台29寸CRT电视机的屏玻璃未收集荧光粉，依据《审核指南》附3“二（一）”的有关要求，按0.20%比例扣减118台电视机-2拆解数量。</p>
			电视机-2	59025	58813	58569	244	
			冰箱	853	853	853	0	
			洗衣机-1	5930	5930	5930	0	
			洗衣机-2	1912	1912	1912	0	
			空调	8456	8456	7944	512	
			电脑	4002	4002	3745	257	
			小计	241030	240818	238763	2055	
5	内蒙古	内蒙古新创资源再生有限公司	电视机-1	66461	66461	64460	2001	<p>一、现场抽查发现14寸电视机屏锥分离1号工位4台吸取荧光粉过程有遮挡的现象，依据《审核指南》附3“一（四）”的有关要求，按0.86%比例扣减572台电视机-1拆解数量。</p> <p>二、现场抽查发现电视机上料端有20台14寸彩色电视机因粗暴操作导致外壳严重破坏，依据《审核指南》附3“一（一）”的有关要求，按1.11%比例扣减738台电视机-1拆解数量。</p> <p>三、现场抽查发现14寸彩色电视机有382台在屏锥分离过程中屏玻璃破碎分离成两块及以上，破屏率达到21.04%，依据《审核指南》附3“一（一）”的有关要求，按1.04%比例扣减691台电视机-1拆解数量。</p>
			电视机-2	39506	39506	39506	0	
			冰箱	12169	12169	12169	0	
			洗衣机-1	0	0	0	0	
			洗衣机-2	0	0	0	0	
			空调	1200	1200	1200	0	
			电脑	8092	8092	8092	0	
			小计	127428	127428	125427	2001	